Metabo Quick-Schnellwechselsystem

Sekundenschneller, werkzeugloser Wechsel zwischen Bohren und Schrauben ...

... und speziellen Anwendungen wie Winkelschrauben, wandnahes Schrauben oder Arbeiten mit extremen Drehmomenten

QUICK

Modell		Bestell-Nr	603184 BS 18 LTX-3 BL Q I	603180 BS 18 LTX-3 BL Q I Metal	603185 SB 18 LTX-3 BL Q I	603182 SB 18 LTX-3 BL Q I Metal	602359 BS 18 LTX BL Q I	602361 SB 18 LTX BL Q I	602362 GB 18 LTX BL Q I	602334 BS 18 LT BL Q	613156 BS 18 L BL Q	613158 SB 18 L BL Q	602320 BS 18 L Quick	602217 BS 18 Quick	601039 PowerMaxx BS 12 BL Q	601749 PowerMaxx BS BL Quick	600156 PowerMaxx BS Quick	600385 PowerMaxx SB Quick
Schnellwechselbohrfutter Futuro Top, R+L, "QuickPlus"		627197000		■														
Schnellwechselbohrfutter Futuro Plus S1 M, "QuickPlus"		627189000		■														
Schnellwechselbohrfutter Futuro Plus S1M/HM, "Quick"		627203000					■		■	■								
Schnellwechselbohrfutter Futuro Plus S 1 M, "Quick"		627240000					■		■	■								
Schnellwechselzahnkranzbohrfutter "Quick"		627238000					■		■	■								
Schnellwechselgewindebohrfutter Futuro Plus H 1 R+L, M4-M6 "Quick" H 1 R+L, M8-M12 "Quick"		627235000 627237000					■		■	■								
Schnellwechselbohrfutter Futuro Plus H 1 R+L, 1,5 - 13 mm, "Quick"		636608000									■	■	■	■	■	■	■	■
Schnellwechselbohrfutter Futuro Plus H 1 R+L, 1 - 10 mm, "Quick"		627259000									■	■	■	■	■	■	■	■
Schnellwechselhalter für Bits und Stecknussen "QuickPlus"		627341000		■														
Schnellwechselbithalter "Quick"		627241000					■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Schnellwechselwinkeladapter "Quick"		627242000		■			■		■									
Schnellwechselwinkeladapter "Quick"		627077000								■								
Schnellwechselwinkeladapter "Quick"		627261000									■	■	■	■	■	■	■	■
Exzenteraufsatz Set BS LTX "Quick"		627343000		■			■		■									
Exzenteraufsatz "Quick"		627234000									■	■	■	■	■	■	■	■
Drehmomentvorsatz PowerX3		627256000		■			■		■									
Drehmomentvorsatz PowerX3 DC		627232000		■			■		■									