Metabo Quick lynskiftesystem.

Skift mellem bore- og skruearbejde på få sekunder ...

... og specielle anvendelser såsom vinkelskruning, skruning tæt på vægge eller arbejde med ekstreme drejemomenter

Model		Best.nr	603184 BS 18 LTX-3 BL Q I	603180 BS 18 LTX-3 BL Q I Metal	603185 SB 18 LTX-3 BL Q I	603182 SB 18 LTX-3 BL Q I Metal	602359 BS 18 LTX BL Q I	602361 SB 18 LTX BL Q I	602362 GB 18 LTX BL Q I	602334 BS 18 LT BL Q	613156 BS 18 L BL Q	613158 SB 18 L BL Q	602320 BS 18 L Quick	602217 BS 18 Quick	601039 PowerMaxx BS 12 BL Q	601749 PowerMaxx BS BL Quick	600156 PowerMaxx BS Quick	600385 PowerMaxx SB Quick
Lynskifteborepatron Futuro Top, R+L, "QuickPlus"		627197000	■															
Lynskifteborepatron Futuro Plus S1 M, "QuickPlus"		627189000	■															
Lynskifteborepatron Futuro Plus S1M/HM, "Quick"		627203000					■		■	■								
Lynskifteborepatron Futuro Plus S 1 M, "Quick"		627240000					■		■	■								
Hurtigskiftetandkranspatron "Quick"		627238000					■		■	■								
Lynskiftgevindborepatron Futuro Plus H 1 R+L, M4-M6 "Quick" H 1 R+L, M8-M12 "Quick"		627235000 627237000					■		■	■								
Lynskifteborepatron Futuro Plus H 1 R+L, 1,5-13 mm, "Quick"		636608000									■	■	■	■	■	■	■	■
Lynskifteborepatron Futuro Plus H 1 R+L, 1 - 10 mm, "Quick"		627259000									■	■	■	■	■	■	■	■
Lynskifholder til bits og toppe "QuickPlus"		627341000	■															
Lynskift-bitsholder "Quick"		627241000					■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Lynskiftvinkeladapter "Quick"		627242000	■				■		■									
Lynskiftvinkeladapter "Quick"		627077000								■								
Lynskiftvinkeladapter "Quick"		627261000									■	■	■	■	■	■	■	■
Excenterforsats sæt BS LTX "Quick"		627343000	■				■		■									
Excenterforsats "Quick"		627234000									■	■	■	■	■	■	■	■
Momentforsats PowerX3		627256000	■				■		■									
Momentforsats PowerX3 DC		627232000	■				■		■									