Rychlovýměnný systém Metabo Quick.

Přepínání mezi vrtáním a šroubováním během několika sekund bez použití nářadí ...

... a speciální způsoby použití, jako jsou úhlové šrouby, šroubování v blízkosti stěn nebo práce s extrémními točivými momenty.

QUICK

Model		Objednací číslo	BS 18 LTX-3 BL Q I 603184	BS 18 LTX-3 BL Q I Metal 603180	SB 18 LTX-3 BL Q I 603185	SB 18 LTX-3 BL Q I Metal 603182	BS 18 LTX BL Q I 602359	SB 18 LTX BL Q I 602361	GB 18 LTX BL Q I 602362	BS 18 LT BL Q 602334	BS 18 L BL Q 613156	SB 18 L BL Q 613158	BS 18 L Quick 602320	BS 18 Quick 602217	PowerMaxx BS 12 BL Q 601039	PowerMaxx BS BL Quick 601749	PowerMaxx BS Quick 600156	PowerMaxx SB Quick 600385
Rychlovýměnné sklíčidlo Futuro Top, P+L, „QuickPlus“		627197000		■														
Rychlovýměnné sklíčidlo Futuro Plus S1 M, „QuickPlus“		627189000		■														
Rychlovýměnné sklíčidlo Futuro Plus S1M/HM, „Quick“		627203000					■	■	■									
Rychlovýměnné sklíčidlo Futuro Plus S 1 M, „Quick“		627240000					■	■	■									
Rychlovýměnné sklíčidlo s ozubeným věncem „Quick“		627238000					■	■	■									
Rychlovýměnné závitové sklíčidlo Futuro Plus H 1 R+L, M4-M6 "Quick" H 1 R+L, M8-M12 "Quick"		627235000 627237000					■	■	■									
Rychlovýměnné sklíčidlo Futuro Plus H 1 R+L, 1,5 - 13 mm, „Quick“		636608000									■	■	■	■	■	■	■	■
Rychlovýměnné sklíčidlo Futuro Plus H 1 R+L, 1 - 10 mm, "Quick"		627259000									■	■	■	■	■	■	■	■
Rychlovýměnný držák bitů a nástrčných hlavic „QuickPlus“		627341000		■														
Rychlovýměnný držák bitů „Quick“		627241000					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Rychlovýměnný úhlový adaptér „Quick“		627242000		■			■		■									
Rychlovýměnný úhlový adaptér „Quick“		627077000								■								
Rychlovýměnný úhlový adaptér „Quick“		627261000									■	■	■	■	■	■	■	■
Excentrický nástavec sada BS LTX "Quick"		627343000		■			■		■									
Excentrický nástavec „Quick“		627234000									■	■	■	■	■	■	■	■
Nástavec točivého momentu PowerX3		627256000		■			■		■									
Nástavec točivého momentu PowerX3 DC		627232000		■			■		■									