Metabo Quick-snelwisselsysteem.

Razendsnel, gereedschapsloos wisselen tussen boren en schroeven ...

... en speciale toepassingen zoals haaks schroeven, dicht bij de wand schroeven of werken met extreme koppels

QUICK

Type		Art.nr.	603184 BS 18 LTX-3 BL Q I	603180 BS 18 LTX-3 BL Q I Metal	603185 SB 18 LTX-3 BL Q I	603182 SB 18 LTX-3 BL Q I Metal	602359 BS 18 LTX BL Q I	602361 SB 18 LTX BL Q I	602362 GB 18 LTX BL Q I	602334 BS 18 LT BL Q	613156 BS 18 L BL Q	613158 SB 18 L BL Q	602320 BS 18 L Quick	602217 BS 18 Quick	601039 PowerMaxx BS 12 BL Q	601749 PowerMaxx BS BL Quick	600156 PowerMaxx BS Quick	600385 PowerMaxx SB Quick
Snelwisselboorhouder Futuro Top, R+L, "QuickPlus"		627197000		■														
Snelwisselboorhouder Futuro Plus S1 M, "QuickPlus"		627189000		■														
Snelwisselboorhouder Futuro Plus S1M/HM, "Quick"		627203000					■		■	■								
Snelwisselboorhouder Futuro Plus S 1 M, "Quick"		627240000					■		■	■								
Snelwissel-tandkransboorhouder "Quick"		627238000					■		■	■								
Snelwissel-tapboorhouder Futuro Plus H 1 R+L, M4-M6 "Quick" H 1 R+L, M8-M12 "Quick"		627235000 627237000					■		■	■								
Snelwisselboorhouder Futuro Plus H 1 R+L, 1,5 - 13 mm, "Quick"		636608000									■	■	■	■	■	■	■
Snelwisselboorhouder Futuro Plus H 1 R+L, 10 mm, "Quick"		627259000									■	■	■	■	■	■	■
Snelwisselhouder voor bits en doppen "QuickPlus"		627341000		■														
Snelwisselbithouder "Quick"		627241000					■		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Haaks wissel-voorzetstuk "Quick"		627242000		■			■		■								
Haaks wissel-voorzetstuk "Quick"		627077000								■							
Haaks wissel-voorzetstuk "Quick"		627261000									■	■	■	■	■	■	■
Excenteropzetstuk BS LTX " Quick"		627343000		■			■		■								
Excenteropzetstuk "Quick"		627234000									■	■	■	■	■	■	■
Koppelvoorzetstuk PowerX3		627256000		■			■		■								
Koppelvoorzetstuk PowerX3 DC		627232000		■			■		■								